



CIRCULAR

Aclaración, Licitación Pública N° 37-AVP-23

Por la presente comunico a Ud., la siguiente aclaración respecto de lo solicitado en Ítem N° 7 de la Hoja de presupuesto:


- Donde dice..."Kit de reparación para booster N° 36412 "...**debe leerse:** "...Kit de reparación para booster N° 36494".-

Se adjunta copia del manual, con despiece y numeración.

Clt. GUSTAVO A BLOCK
A.C. Direccion
de Suministros A.V.P.

Administración de Vialidad Provincial, 31 de agosto de 2023.-

C.B.



CLUTCH MASTER CYLINDER & BOOSTER

APPLICABLE
 SERIAL
 NUMBERS

22543 & UP

5-5

ISSUE

2 Revisión A

CHAMPION ROAD MACHINERY LIMITED

Turn Page for Parts List

ITEM	PART No.	DESCRIPTION	QTY.	REMARKS
15	36412	POWER BOOSTER ASSEMBLY - INCLUDES ITEMS 16 to 36	1	
	36494	REPAIR KIT FOR 36412 - POWER BOOSTER - INCLUDES ITEMS 16 to 24	1 per	
16		O-RING	1	
17		PISTON RING	1	
18		O-RING	1	
19		SPRING	1	
20		SPRING	1	
21		CUP	3	
22		BACK-UP RING	3	
23		RETAINING RING	1	
24	36497	BOOT	1	
25	36498	PUSH ROD	1	
26		END PLUG	1	
27		PISTON	1	
28		HOUSING	1	
29		PISTON	1	
30		VALVE STEM	1	
31		SPRING	1	
32		PISTON	1	
33		END PLUG	1	
34		RETAINER	1	
35		SNUBBER	1	
36		RETAINING RING	1	
37	36463	CLEVIS	1	
38	31D-08	JAM NUT	1	

Ing. MARIANA VEGA
Directora Adj.
DIRECCION de Conservación y Obras
por Administración
Administración Vialidad Provincial